

Fuente de las DELICIAS

Montoro, Córdoba



Fuente de las Delicias (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las DELICIAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Montoro**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **378713.493** Y: **4208972.705** Huso: **30** Altitud: **189 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En el extremo occidental del término, en un brazo que se introduce dentro del término municipal de Pedro Abad y junto al Guadalquivir.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

Uso agrícola particular para riego de cultivos y otras necesidades del cortijo donde se ubica.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Esta fuente es de propiedad privada y se compone por una alberca de planta cuadrada, de unos 6 m. de lado, en donde el agua entra por el lado sur procedente de una moderna construcción de ladrillo provista de un caño metálico, de sección circular y un llamativo color verde, y una estructura escalonada por donde el agua

desciende formando cascada.

Aspectos culturales y etnográficos

Tradicionalmente ha sido utilizada para el uso agrícola particular para riego de cultivos y otras necesidades del cortijo donde se ubica. Presenta buen estado por ser fábrica moderna y estar en uso, materiales de escasa calidad.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(12-10-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.