

Fuente de SANCARDO

Lújar, Granada



Fuente de Sancardo, zona alta (J. Rubia, octubre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de SANCARDO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de El Alcornocal**

Municipio: **Lújar**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **462534.332** Y: **4071497.415** Huso: **30** Altitud: **748 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Lújar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

La fuente se encuentra junto al cortijo de Sancarado al que se accede por la carretera que va hacia Lújar, existen dos pistas por donde se puede acceder, la primera yendo hacia Lújar dirección Motril, y una vez pasada la Cañada Real que ahora es la subida hacia los aéreostatos, encontramos un primer carril donde existe una cancela, una vez pasada dicha cancela tomamos el carril de la derecha y luego, igualmente el primero también hacia la derecha que baja.

El cortijo está abandonado, al igual que las captaciones de las que se aprovisionaba existentes en el barranco. La mayoría de las conducciones se encuentran enterradas y perdidas.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono y olvido

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(22-10-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.