

Mina de la CAÑADA DEL CHARCÓN

Cútar, Málaga



Mina de la Cañada del Charcón (A. Vela Torres, agosto 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de la CAÑADA DEL CHARCÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Cútar**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **390519.463** Y: **4076631.565** Huso: **30** Altitud: **270 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda - Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Situada a las afueras del casco urbano de Cútar, nos acercaremos a la mina bajando por la calle Molino hasta el final, donde comienza una fuerte bajada que nos conducirá a unos bancales cultivados con frutales, entre los que sobresale un enorme algarrobo. Continuaremos hacia la derecha, por un camino de gran pendiente que finaliza en una terraza con cítricos; en el extremo opuesto, lindando con el cauce de la Cañada del Charcón, se encuentra la mina.

Aunque el minado está encharcado, es posible que no todo su caudal acabe en la alberca pues hemos observado que, debajo de ésta, incrustado en la tierra, hay un pequeño tubo metálico por el que vierte un delgado hilo directamente al arroyo. Desconocemos cuál es la procedencia de este flujo pero su cercanía a la mina nos hace pensar en hipotéticas filtraciones en la solera de la misma.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La galería, de corto desarrollo, es de reducidas dimensiones -algo menos de 1 m. de altura, 60 cm. de anchura- y, quizás por ese motivo, sus paredes carecen de revestimiento. Junto a la bocamina se sitúa una alberca de mediano tamaño, erigida con ladrillos y rasillas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(07-08-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.