Pilón de PALANCA

Benaocaz, Cádiz

Pilón de Palanca (M. Limón, noviembre 2103)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilón de PALANCA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Jauletas**

Municipio: **Benaocaz**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **284806.415** Y: **4067768.152** Huso: **30** Altitud: **1161 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Grazalema (050.060)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Endrinal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Pilón labrado en la roca que recoge el agua que rezuma de entre los estratos del fondo y también desde una cornisa situada justo encima. A su alrededor crearon un muro (actualmente semiderruido) de piedras unidas con mortero para aumentar su capacidad.

El agua es utilizada por la fauna (gallipatos). Se observa la presencia de algas, al no haber comenzado la temporada de lluvias: Se deduce que también capta el agua durante el verano procedente de la caída del rocío nocturno depositado sobre la inclinada cornisa.

Por su proximidad al Rezume de Jauletas (catalogado) y a restos de chozos, se supone que debieron ser los dos puntos de reserva y captación de agua de un antiguo poblado de carboneros, ante la ausencia de arroyos cercanos.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(09-11-2013)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.