

Surgencia del CORTIJO DE BUEN PAN

Ronda, Málaga



Fuente del Cortijo del Buen Pan (S. Rodríguez, noviembre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Surgencia del CORTIJO DE BUEN PAN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Tejares (Camino de Calvente)**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **309748.763** Y: **4067093.614** Huso: **30** Altitud: **---**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Setenil - Montecorto (050.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

Esta surgencia de agua se encuentra algo separada de la margen izquierda del río Guadalevín o río Grande en terrenos del cortijo del mismo nombre.

Tiene asociada una alberca en estado ruinoso y antiguamente su agua regaba el huerto de dicho cortijo. En la actualidad su caudal es derivado directamente a dicho río para drenar en cierto modo las tierras de labor.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)
(13-11-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.