Fuente de los CORTES

Cortegana, Huelva

Fuente de los Cortes (lacortedecorteganajosemi.blogspot.com.es, noviembre 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los CORTES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Corte**

Municipio: **Cortegana**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **690651.912** Y: **4203042.783** Huso: **29** Altitud: **620 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Chanza**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aroche-Jabugo (041.019)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos, tobas, tufitas...)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra algo alejada de la población por donde pasa el arroyo que la baña más abajo. Se encuentra situada entre la falda de la colina y la vaguada del arroyo.

Se distingue el abrevadero ante un murete encalado con lanchas continuas por el lado descubierto para lavar de rodillas. Consta de un chorro de agua y dos pilares para lavar la ropa con tres fregaderas de lanchas de piedra, así como una alberca para almacenar el agua sobrante que se utilizaba para regadío de las huertas cercanas.

El agua de esta fuente se utilizaba para abastecimiento de la población y como lavadero para la ropa.

Actualmente está seca debido a que a pocos metros se realizo un pozo para abastecer de agua a la aldea de La Corte.

Esta fuente fue construida en 1940, con la ayuda económica para materiales de construcción de doña Eliodora contribuyendo con la mano de obra los vecinos de la calle los Cortes.

Actualmente esta desatendida en su mantenimiento.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Lavadero
Abrevadero
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños
(14-05-2013)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.