

Mina del LAGAR DE ZARA III

Casabermeja, Málaga



Mina del Lagar de Zara III (A. Vela Torres, octubre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE ZARA III**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Casabermeja**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **371792.904** Y: **4079004.016** Huso: **30** Altitud: **396 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Iniciando la partida en Málaga, la aproximación se realiza por la autovía A-45; una vez superadas el área de descanso de Venta Cotrina y la salida a las Casas de Valladares y el Lagar de Cotrina, habrá que prestar atención a la siguiente salida, pues por ella hay que abandonar la autovía. Se continúa por un carril terrizo que, tras vadear el río Guadalmedina, discurre por la orilla derecha del Arroyo Chaperas; al cabo de 2,2 km. Llegamos al Lagar de Zara.

La mina se encuentra a poca distancia de éste; para visitarla no hay más que seguir por el carril y, tras remontar un corto repecho, continuar a la izquierda por un camino privado que asciende en dirección a una casa de campo. Tomaremos la primera desviación que encontremos pues finaliza en la cañada donde se encuentra la mina que estamos buscando. Teniendo ya a la vista las entradas a otras dos minas al final del camino, a nuestra izquierda comienza una estrecha zanja, con abundante vegetación a ambos lados, en cuyo fondo se vislumbra una pared de rasillas y una estrecha puerta cerrando un hueco. Al otro lado se encuentra una corta galería con paredes y techo de roca madre, sin ninguna clase de revestimiento; la humedad es abundante y el constante fluir del agua ha generado sobre las paredes una capa de carbonato cálcico. En el suelo, donde se acumula una somera lámina de agua, se ha instalado una toma que conduce los caudales al cercano Lagar, situado a no más de medio kilómetro.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(27-10-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.