

Tornajos de PRADO QUEBRADO DEL MASEGOSO

Santiago-Pontones, Jaén



Tornajos de Prado Quebrado del Masegoso (L. Cano Cavanillas, diciembre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Tornajos de PRADO QUEBRADO DEL MASEGOSO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Masegoso**

Municipio: **Santiago-Pontones**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **528873.021** Y: **4224844.542** Huso: **30** Altitud: **1446 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Alto Segura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Acuíferos Inferiores de la Sierra de Segura (070.017)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Cumbre**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza unos 100 m al este de la carretera de la Cumbre próximo al collado que hay junto al vértice geodésico Aroca.

Los tornajos se encuentran dentro de una zona vallada, pero se puede acceder por una puerta que no tiene candado. Se trata de un resume que alimenta un tornajo de madera el mal estado.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Antecedentes históricos

Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones con el núm. 57 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.

Otra información

Información del BOJA 113 de 2001: Aguadero del Prado Quebrado del Masegoso (Código 23904505): Situado a unos 300 m del anterior (Aguadero del Puntal del Carpintero), pero en la otra vertiente, a unos 100 m de la carretera, en una pradera. Apenas tiene agua y las pilas de madera se encuentran en muy mal estado de conservación. Tiene un radio de 75 m.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(07-01-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.