

Nacimiento del PARAJE LA CHARCA I

Parauta, Málaga



Nacimiento del Paraje La Charca I (A. Vela Torres, octubre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento del PARAJE LA CHARCA I**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Parauta**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **310037.224** Y: **4057379.403** Huso: **30** Altitud: **700 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno) y Red Natura 2000 (zec: Valle del Río Genal)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Aunque el nacimiento se localiza en el término municipal de Parauta, el acceso lo realizaremos desde la población de Igualaja ya que, además de fácil y cómodo, es más corto. Para ello nos dirigiremos al barrio de Santa Rosa y, seguidamente, al camino de la Tetona, que nos llevará tras una fortísima subida a La Loma, en la que se sitúa un cruce de carriles. Se continúa hacia Parauta siguiendo las balizas del sendero PR-A 226 hasta que una piedra con una cruz tallada indica que hemos llegado a nuestro destino.

El nacedero se encuentra al otro lado de la alambrada que rodea una finca de propiedad privada. Tras solicitar permiso para entrar, nos dirigimos a un enorme zarzal entre cuyas raíces brota el manantial, cuyo caudal es almacenado en una pequeña alberca medio oculta por la vegetación. Desde aquí, una corta canalización dirige los volúmenes almacenados a una segunda alberca, en la que dan comienzo distintas tuberías que distribuyen el agua por la finca, destinada a regar los castaños que pueblan el monte.

Todos los elementos citados -albercas y canalización- están en un pésimo estado de conservación.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(12-10-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.