

Fuente de los CHORRILLOS DEL LAGAR DE COTRINA

Málaga, Málaga



Fuente de los Chorrillos del Lagar de Cotrina (A. Vela Torres, noviembre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los CHORRILLOS DEL LAGAR DE COTRINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Ventalarga**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **370791.304** Y: **4076454.506** Huso: **30** Altitud: **300 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Al Lagar de Cotrina se llega desde Málaga por la autovía A-45, que se abandona en la salida 133, señalizada para el Lagar y un diseminado rural llamada Casas de Valladares. A Cotrina nos lleva una pista asfaltada por la que se recorre un poco más de 1 km.

La fuente se encuentra en la cañada que baja al norte de la loma sobre la que se levanta el Lagar, a unos 100 m. de distancia; es muy fácil de encontrar porque se ubica a escasos metros de un enorme pozo. La aproximación se realiza por el sinuoso sendero que nace en el extremo noroeste del caserío y que también es el acceso al nacimiento del que se abastece el Lagar.

En la actualidad, el manantial está completamente seco; la gente del lugar achaca el motivo al ya citado pozo existente en las cercanías. Cuando el manantial estaba activo, las aguas manaban de entre las grietas de las rocas y se acumulaban en un pequeño hueco, antes de fluir libremente cañada abajo. Los vecinos acudían a abastecerse de la fuente porque el agua tenía fama de ser de gran calidad; en realidad, los comentarios que nos han llegado a los autores de la presente ficha son de que "era muy fina aunque no tanto como la de la cercana fuente de la Canela"; esta última se localiza en las cercanas Casas de Valladares.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(10-11-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.