

Pilar de FELIPE

Lora del Río, Sevilla



Pilar de Felipe (J. M. Fernández-Palacios, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de FELIPE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Finca Felipe**

Municipio: **Lora del Río**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **281882.044** Y: **4165428.732** Huso: **30** Altitud: **107 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Genil al Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Altiplanos de Écija (05.44)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Terrazas margen izquierda del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se encuentra en la finca de labor "Felipe" muy cerca de la linde con la finca de ganado bravo de "Zahariche", ambas en la carretera Lora del Río-La Campana. En las primeras terrazas que se asoman a la vega antes de alcanzar la dehesa de "Zahariche". Dentro de la finca de labor "Felipe".

Se trata de varios rezumes que eran aprovechados y canalizados hacia una alineación de dos pilares dispuestos escalonadamente. La factura es moderna y fueron construidos como abrevaderos cuando la finca tenía ganado en los años 70 del siglo pasado. En la actualidad están arruinados y las aguas del rezume se pierden por la torrentera.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Ganadera)

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Corresponde a una zona de rezumes que tienen lugar en la ladera en el contacto entre los materiales aluviales

de terraza y las margas subyacentes impermeables.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández-Palacios Carmona (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)
(03-02-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.