

Pilar del VICARIO

Lora del Río, Sevilla



El pozo y el pilar se observa en la lejanía, por detrás de la cola de la balsa ganadera (J. M. Fernández-Palacios, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar del VICARIO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Finca Zahariche**

Municipio: **Lora del Río**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **281421.311** Y: **4165302.442** Huso: **30** Altitud: **101 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Genil al Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Altiplanos de Ecija (05.44)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Local - Terrazas margen izquierda del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se encuentra en la finca de ganado bravo de "Zahariche", donde pastan los Miuras. Se accede a la misma por la carretera Lora del Río-La Campana.

La fuente consta de un pozo de captación y almacenaje de las aguas, instalado en la zona de descarga, y de un largo abrevadero, situado en una cota inferior de la ladera, que se alimenta mediante conducción por gravedad.

Dado el carácter privado de la parcela y el uso para ganadería brava las fotografías han sido tomadas desde la lejanía.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Pozo de captación y almacenaje

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

La fuente coincide con una zona de rezumes de ladera coincidentes con el contacto de la cobertera de materiales

detríticos de terraza con margas impermeables infrayacentes.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Otros: **P**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández-Palacios Carmona (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)
(04-01-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.