

Manantial del ARROYO DE JOTRÓN

Málaga, Málaga



Manantial en el Arroyo de Jotró (A. Vela Torres, enero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del ARROYO DE JOTRÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Jotró y Lomillas**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **373594.01** Y: **4076223.14** Huso: **30** Altitud: **380 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Los Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se inicia la aproximación en Málaga, por la autovía A-45 para abandonarla en la salida 136 y continuar por una pista que, a los 800 m., atraviesa las Casillas de Quintana. Se ascienden otros 3,2 km. hasta una bifurcación en la que se toma el ramal de la derecha, con destino a las Casillas de los Frailes y el Lagar de pedregales. Tras recorrer 1,5 km. vemos un moderno aljibe abastecido por el manantial; una vez lleno, el agua excedente alimenta un pilar-abrevadero y una gran poza vallada cuya finalidad es crear un hábitat favorable a los anfibios.

El acceso al origen del agua se hace remontando 300 m. el arroyo hasta llegar a un azud; a su alrededor se ven varias construcciones relacionadas con el agua. Por la margen derecha discurre una abandonada acequia de la que se puede recorrer, al menos, 30 m. antes de que desaparezca definitivamente. En la orilla izquierda se ubica la arqueta que alberga el manantial, de la que sale la gruesa manguera que conduce el caudal al citado aljibe.

Hay más restos constructivos; un pequeño tramo de un viejo azud hoy día desmantelado, un depósito relleno de piedras, un gran abrevadero de casi 5 m. de longitud y, aguas abajo, una alberca construidos todos ellos con mampuestos.

Todos los elementos descritos están muy deteriorados, cubierto de barro y piedras.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Medioambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(11-01-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.