

Fuente de la SALUD

Granada, Granada



Fuente de la Salud (A. Castillo, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la SALUD**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino del Avellano**

Municipio: **Granada**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **448630.602** Y: **4115011.631** Huso: **30** Altitud: **766 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Granada (05.32)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Periurbano Dehesa del Generalife**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Umbría del Generalife**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Pocos metros más adelante de la famosa fuente del Avellano (en el camino de igual nombre, junto al río Darro), en el mismo camino o vereda, se encuentra esta fuente. Conocida vulgarmente, por ese motivo, como la segunda fuente del Avellano, su topónimo real es fuente de la Salud.

Al parecer, el nombre le viene de sus propiedades medicinales, y porque su agua era la preferida de la sultana Aixa. desde luego, mucho más recientemente, los aguadores y catadores entendidos decían que era la de sabor más dulce y la preferida de las del lugar.

Actualmente se encuentra seca, afectada muy posiblemente por la ausencia de escapes de las acequias del Generalife y de la Alhambra, que pasan a cota superior.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Bancada antigua muy deteriorada**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Pérdida y/o entubación de acequias superiores que la alimentaban

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

Muy cerca de esta fuente estaba la cueva donde un día apareció muerto Antoñico "el Aguador". Cuenta la leyenda que de vez en cuando sigue apareciéndose por el camino portando su garrafón de zinc cubierto de hojas de higuera para mantener fresca al agua.

Otra información

Para la confección de esta ficha ha sido muy útil la información aportada por Girón (2000), "En torno al Darro, el valle del oro".

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Castillo (CSIC-Univ. Granada)

(15-02-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.