

Fuente de la AGRILLA

Granada, Granada



Fuente de la Agrilla (A. Castillo, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la AGRILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino del Avellano**

Municipio: **Granada**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **448722.982** Y: **4115033.482** Huso: **30** Altitud: **760 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Granada (05.32)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Periurbano Dehesa del Generalife**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Umbría del Generalife**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Junto al camino o vereda del Avellano, tras pasar la del mismo nombre y la fuente de la Salud, nos encontramos a esta Fuente Agrilla, conocida también por su localización como la tercera del Avellano. Hoy seca, como la anterior, se halla abandonada a su suerte. Su humilde frontis, que engalanaba un tímido caño, ha desaparecido, igual que una lápida que daba cuenta de algunos detalles de la misma. Del mismo modo, la bancada o poyos de piedra utilizados por los antiguos aguistas están en mal estado. Sentados en ellos se tenían unas privilegiadas vistas del Sacromonte granadino y de su Abadía, todo ello al otro lado del río Darro.

Al igual que las otras fuentes del Avellano, su alimentación provenía en gran parte de rezumes y pérdidas desde las acequias superiores del Generalife y de la Alhambra.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Bancada de piedra en muy mal estado**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Se encuentra seca, posiblemente por pérdida de alimentación desde fugas de acequias superiores

11 Otra información

Información sobre esta fuente, las próximas, y el agua del entorno en general, puede encontrarse, entre otros, en Girón (2000), "En torno al Darro, el valle del oro"

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Castillo (CSIC-Univ. Granada) y F. Monsalve
(15-02-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.