

Fuentes de TORRE CHANTRE

Jaén, Jaén



Fuentes de Torre Chantre (Agustín, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuentes de TORRE CHANTRE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Torre Chantre.**

Municipio: **Jaén**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **441349.592** Y: **4186322.604** Huso: **30** Altitud: **576 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Desde el polígono industrial de Mancha Real, nos desviamos a la derecha para tomar un camino rural que nos lleva hasta el término de Torrequebradilla, encontraremos las fuentes justo en el cruce que nos sale a la derecha, antes de llegar a una cantera de áridos.

En esta zona podemos encontrar hasta tres fuentes distintas, dos de ellas de origen Medieval.

La primera se encuentra junto a lo que parece un aljibe o albercón, esta fuente está hoy muy mal conservada incluso han crecido en ella dos olivos, esta fuente no era para ganado, sino para recreo, junto a ella se encuentra el aljibe muy bien conservado y se cree que son de origen Medieval.

La ultima fuente está algo mas alejada del cortijo a uno 200 m aproximadamente, junto a uno de los laterales del cortijo rehabilitado.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Abandono.

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

AGUSTIN

(20-02-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.