

Nacimiento del LAGAR DON SANCHO

Málaga, Málaga



Nacimiento del Lagar de Don Sancho (A. Vela Torres, diciembre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento del LAGAR DON SANCHO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Jotrón y Lomillas**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **372484.963** Y: **4076466.414** Huso: **30** Altitud: **460 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Desde Málaga se accede por la autovía A-45. Hay que abandonarla en la salida 136 para continuar por una pista que, poco después, atraviesa el diseminado rural de las Casillas de Quintana. El camino asciende hasta una explanada en la que se realiza un giro para seguir por la pista de la izquierda que, varios kilómetros más adelante, nos deja junto al Lagar Don Sancho.

Al nacimiento se llega por un carril semiabandonado que comienza frente al Lagar. Tras unos 350 m de recorrido, la pista cruza una cañada; aquí iniciamos su ascenso hasta encontrar el punto de agua, situado a la sombra de una espesa mata de adelfas.

En la actualidad, el nacimiento está protegido por una moderna caseta cuadrada; debido a su ubicación en medio del cauce y a la acumulación de tierra arrastrada por las arroyadas, esta estructura está medio enterrada, motivo por el que la puerta no puede abrirse para contemplar el interior.

Antaño, el manantial debió disponer de una mayor protección porque, rodeando en parte a la actual caseta, existe una porción de un viejo muro que formó parte de un casetón en cuyo interior se situaba la surgencia,

Respecto a la canalización que llevaba el agua al Lagar, no ha aparecido ningún resto sobre el terreno; únicamente hemos localizado trozos de cerámica de pequeño tamaño de los que no sabemos si eran atanores o tejas. Sí hemos localizado una alcubilla situada a mitad de recorrido y una alberca.

En el Lagar, el punto final del agua era una fuente formada por un pilar y una alberca, con un frontal entre ambos.

El agua surgía por una hornacina abierta en el centro del frontal desde la que vertía al pilar. Éste disponía de un desagüe que derramaba en la alberca trasera, desde la que el caudal circulante se empleaba en el riego de varias huertas y terrazas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Abastecimiento particular

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(28-12-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.