

Fuente de la HUERTA DE VICHIRA

Priego de Córdoba, Córdoba



Fuente de la Huerta de Vichira (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HUERTA DE VICHIRA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Vichira**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384623.325** Y: **4136598.115** Huso: **30** Altitud: **720 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute-Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

Localmente areniscas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se sitúa en el extremo occidental del término, muy próxima al de Rute y dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

El uso de esta fuente es agrícola, para el riego y abastecimiento del ganado del cortijo donde se encuentra.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Acceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El agua sale por el sur por medio de una conducción que vierte por un moderno caño a un pilar rectangular que se encuentra tapado por unas compuertas de chapa y que presenta unas medidas de 3.80 x 1.10 m. De este pilar, y por medio de otro caño, pasa el agua a una alberca de planta circular de 6 m. de diámetro, protegida por

un muro de contención del terreno situado precisamente en su zona sur, junto al pilar; el desagüe lo realiza por el lado norte por una cañería desde el mismo rebaje del pretil. En el ángulo noroeste del pilar hay diversas gomas y un motor de extracción de agua.

Su estado de conservación arquitectónico es mediocre; se puede observar que ha sufrido diversas reparaciones recientes, muchas de ellas realizadas con materiales poco adecuados a la estructura tradicional de la fuente (ladrillo, cemento), y presenta gran número de gomas y planchas de metal que evidencian el uso diario que se hace de sus aguas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)

(07-03-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.