

Fuente de la HIGUERA

Vélez de Benaudalla, Granada



Fuente de la Higuera, mina (J. Rubia González, marzo 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HIGUERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje Cuevas de Melero**

Municipio: **Vélez de Benaudalla**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **454930.335** Y: **4074393.014** Huso: **30** Altitud: **425 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se trata de un nacimiento muy antiguo. Se encuentra por encima del cortijo de la Higuera en el paraje de las Cuevas de Melero y junto la cañada real de la sierra de la cual solo queda el nombre y sus datos en los mapas.

Se accede por la vieja carretera de Vélez de Benaudalla a Motril, pasadas una serie de curvas sinuosas conocidas en la zona como "los caracolillos". Una vez se cruza bajo el puente de la nueva autovía se sube el camino de la cantera y sobre unos 700 m. más adelante una pista hacia la derecha, pasados varios cortijos se llega a una alberca de nueva construcción forrada con plástico negro impermeable donde llega el sobrante de la fuente. A unos 50 m. de ésta quedan los muros de lo que fue una alberca antigua ahora destruida.

Otros 50 m. más arriba se observa en el suelo un hueco de nueva construcción todavía sin tapar con una escalera de unos dos metros y al fondo se escucha el agua correr; lugar de donde parte la tubería de goma desde donde se abastecen varios cortijos y fincas cercanas.

En la zona se observa un problema de sobreexplotación del acuífero dados los numerosos cortijos y fincas existentes a las que abastece, incluso algunos provistos de piscina.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Abastecimiento de las fincas y cortijos cercanos

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(30-03-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.