

Mina del LAGAR DE PEDREGALES

Málaga, Málaga



Cañada donde se ubica la mina (A. Vela, enero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE PEDREGALES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **374395.743** Y: **4075911.991** Huso: **30** Altitud: **470 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La visita al emplazamiento Lagar de Pedregales -desaparecido hoy día- la iniciaremos en Málaga, de donde saldremos por la autovía A-45 para abandonarla en la salida 136 por la pista que se dirige a las Casillas de Quintana. 4 km. más arriba el carril se bifurca; el ramal de la derecha, tras 2,2 km. nos deja en las Casillas de los Frailes. Aunque cerrado por una cancela, la pista aún continua otros 500 m., hasta finalizar en el solar donde un día estuvo el Lagar.

La mina se encuentra en la margen izquierda del arroyo de los Frailes aunque, en el presente, el acceso es imposible porque el abandono ha provocado que la vegetación crezca de forma tan desmesurada y espesa que la visita no se puede hacer, motivo por el que desconocemos la morfología de la mina; ni siquiera hemos podido averiguar si sigue siendo funcional.

Sí existen algunos elementos que estuvieron relacionados con ella; nos referimos a una pequeña alcubilla y una alberca. La primera -en realidad era un distribuidor de agua- consiste en un recipiente de cerámica enterrado en el suelo; sobre la boca, de 30 cm. de diámetro, a modo de protección se levantan las paredes, realizadas con mampuestos, y un tejadillo con una laja de piedra. De la alberca apenas se ve una de sus esquinas, que sobresale de entre los escombros del Lagar. También se han localizado algunos de los atanores por los que se conducía el agua desde la mina a la alberca pasando por la alcubilla.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

Alcubilla

6 Caudal medio

Caudal: **NS/NC**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(11-01-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.