

Pilar del PARAJE DE LAS TRES FUENTES

Sayalonga, Málaga



Pilar del Paraje de las Tres Fuentes (J. M. Ramos González, diciembre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar del PARAJE DE LAS TRES FUENTES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Las Tres Fuentes**

Municipio: **Sayalonga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **409851.722** Y: **4075356.313** Huso: **30** Altitud: **490 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Las Tres Fuentes es el nombre que recibe un paraje atravesado por una cañada que se ubica a escasa distancia de Corumbela, pedanía de Sayalonga que se levanta en la margen derecha del río Algarrobo; el acceso se hace cómodamente por la pista que une ambas poblaciones, tras un corto recorrido que no llega a los 900 m. Aprovechando la existencia del agua, la zona ha sido acondicionada como área recreativa con la instalación de bancos y mesas de madera, y algunos árboles.

Este punto de agua, situado en la margen izquierda de la cañada que por aquí discurre, consiste en un pequeño nacimiento de escaso caudal que, a través de un caño, vierte en una sencilla fuente compuesta por un frontal y un pilar, revestidos ambos con mampuestos.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Bancos y mesas de madera, suelo enlosado con mampuestos, y algunos árboles**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y J. M. Ramos González

(06-12-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.