

## Pozo de MALBARRO

Jódar, Jaén



*Pozo de Malbarro (J. M. Díaz López, mayo 2013)*

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de MALBARRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Roturas**

Municipio: **Jódar**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **470161.321** Y: **4183258.014** Huso: **30** Altitud: **682 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Mágina (05.21)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

### 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Miramontes**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

**Abastecido desde otra fuente o manantial principal**

Fuente principal: **Arroyo del Barranco del Agua**

### 4 Descripción

Este pozo artesano se encuentra en el paraje de Las Roturas. Se realizó aprovechando un pequeño rezume de ladera ubicado en las inmediaciones del Barranco del Agua y posteriormente se canalizó parte del caudal del arroyo para completar el llenado del pozo. El agua sale por su pie sin necesidad de bombeo.

### 5 Instalaciones asociadas

**Brocal del pozo**

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

**Regadío**

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

**Deficiente**

### 10 Amenazas, impactos y presiones

**Abandono, suciedad y vertidos**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos**

### 11 Otra información

**Aspectos culturales y etnográficos**

Este pozo, al igual que otros realizados en la zona, fueron contruidos por un vecino de Jódar con especial pericia en este tipo de construcciones.

### Otra información

Como ya se ha comentado, este pozo artesano se realizó para aprovechar el agua que discurría por la ladera del olivar y la ubicación del mismo, junto al arroyo del Barranco del Agua, pretendía completar el llenado del mismo con el agua de este barranco.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración general

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Díaz López**

**(08-04-2014)**

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.