

Manantial bajo el CORTIJO DEL CAPELLÁN

Ardales, Málaga



Manantial bajo el Cortijo del Capellán (A. Vela Torres, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial bajo el CORTIJO DEL CAPELLÁN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Ardales**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **333091.603** Y: **4080509.704** Huso: **30** Altitud: **530 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno) y Red Natura 2000 (zec: Sierra de Alcaparain y Aguas)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Alcaparaín**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La visita al presente punto de agua se inicia en Ardales, de donde partiremos por la carretera que se dirige a El Burgo; tras recorrer 4,2 km, poco antes del carril que sube al Cortijo del Capellán, alcanzaremos nuestro objetivo.

A nuestra derecha, bajo la carretera, se encuentra la alberca que recoge las aguas del manantial, cuya captación no se ve porque está enterrada bajo un muro de mampostería; tampoco es visible la canalización que las conduce a la alberca. Ésta tiene planta rectangular, con lados de 6 por 4 m, y una profundidad de 1,20 m; el grosor de los muros es de 55 cm.

El caudal aquí acumulado es conducido, mediante gruesas tuberías de PVC, monte abajo para ser empleada en el regadío de las tierras de labor que se extienden hasta la orilla del río Turón.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(15-02-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.