

Fuente de las MERGAS

Bubión, Granada



Fuente de las Mergas (J. M. Fernández Portal, abril 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las MERGAS**

Otros nombres conocidos: **Fuente del camino del Puente del Molino**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco del Tejar**

Municipio: **Bubión**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **468065.342** Y: **4089856.207** Huso: **30** Altitud: **1283 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Laderas Meridionales de Sierra Nevada (060.057)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Nevada, Red natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Nevada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El nombre exacto de la fuente se desconoce, por ello se ha nombrado provisionalmente. Se accede desde Bubión, por el camino de herradura que parte de la zona baja del pueblo, pasa por el polideportivo y se dirige al puente del Molino. Cerca del cruce con el barranco del Tejar, entre Bubión y Capileira, se localiza este manantial que consta de un pilón-abrevadero de mampostería de cemento y esquistos.

Este camino al río Poqueira forma parte de una colada ganadera por lo que el origen de la fuente sería fundamentalmente ganadero. Junto a la fuente crece una exuberante vegetación de ribera, en la que destacan las moreras y los chopos.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Merma de caudal por abandono de regadíos tradicionales

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

El agua surge probablemente de forma subsuperficial, a través de los esquistos y zona de alteración. Es probable

que el agua proceda de la infiltración de las acequias de riego.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández Portal

(28-04-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.