Rezume del PARAJE DE LAS TRES FUENTES II

Sayalonga, Málaga

Rezume del paraje de las Tres Fuentes II (J. M. Ramos Gonzalez, diciembre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Rezume del PARAJE DE LAS TRES FUENTES II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pedanía de Corumbela**

Municipio: **Sayalonga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **409837.324** Y: **4075351.944** Huso: **30** Altitud: **490 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Las Tres Fuentes es el nombre de un paraje situado a escasa distancia de Corumbela, una pedanía de Sayalonga; se accede cómodamente por la pista terriza que une ambas poblaciones. Aprovechando la presencia del agua y una cañada con un salto por el que se despeña la corriente, la zona ha sido acondicionada como área recreativa con la instalación de bancos y mesas de madera, y algunos árboles.

El punto de agua consiste en un rezume cuyos caudales están recogidos en una caseta adosada al monte y revestida con mampuestos; en la pared frontal se le ha practicado una abertura por la que es posible asomarse al interior y contemplar una tranquila lámina de agua, sólo alterada por los diversos goteos que caen del techo.

Por un desagüe lateral los excedentes vierten a la cañada.

5 Instalaciones asociadas

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Mesas y bancos de madera; árboles para proporcionar sombra**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(06-12-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.