Manantial de CELA DE ARRIBA

Moclinejo, Málaga

Manantial en Cela de Arriba (M. Sánchez Pérez, mayo 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de CELA DE ARRIBA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Moclinejo**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **386936.903** Y: **4069755.704** Huso: **30** Altitud: **470 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Aunque a este paraje se puede acceder por un par de sitios, el más cómodo consiste en salir de Moclinejo por el camino rural de Cela y dirigirnos por el del Fiscal hacia el Cerro Lema; un poco antes de llegar a éste sale a la izquierda un carril cerrado al tránsito de vehículos cuyo destino final es una casa de campo y una alberca alimentada por el manantial objeto de la presente ficha.

La alberca data de 1957, según puede leerse en una placa incrustada en una de la paredes de la misma, fecha confirmada por el propietario de la finca. Para traer el agua se instaló una cañería de atanores adquiridos en Vélez-Málaga y transportados al paraje a lomos de mulas. Por su situación en la ladera de la loma, una de las paredes de la alberca es mucho más alta que las restantes ya que funciona como muro de contención del terreno; en uno de los lados tiene adosada una piedra de lavar y, en el opuesto, un abrevadero. Asimismo, dispone de un distribuidor de agua mediante el cual se riegan los huertos que se distribuyen monte abajo. Además, los caudales del manantial abastecen a otras dos alberquillas desde las que se riega otro grupo de huertos.

Si estamos interesados en conocer, al menos, dónde brota el manantial hay que continuar por la pista hasta una estrecha y pendiente cañada en las que se introducen las tuberías; sto es lo máximo que podemos acercarnos pues lo inclinado del terreno y la densa vegetación que lo cubre impiden el avance.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(17-05-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.