

Fuente del LAGAR DE MARAÑÓN II

Málaga, Málaga



Fuente bajo el Lagar de Marañón II (A. Vela Torres, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del LAGAR DE MARAÑÓN II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **380908.023** Y: **4075300.307** Huso: **30** Altitud: **725 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación se realiza por la carretera A-7000; partiendo de Málaga hay que llegar a Venta Galwey, donde giramos en dirección a Olías y recorremos 2,2 Km. antes de abandonarla por un carril que se separa a la izquierda. En la primera bifurcación seguimos por la derecha hasta llegar a una cancela que impide el paso. Al otro lado, 50 m. más abajo, se encuentra nuestro objetivo.

En el lugar donde se ubica el punto de agua se levanta una construcción compuesta por dos habitáculos separados entre sí por un muro medianero, cada uno con su correspondiente puerta y ventanas; adosado a la pared del casetón más cercano a la cañada hay una alberca.

El interior de las casetas es visible a través de las ventanas; en ambas estancias se ven sendos aljibes, accesibles por trampillas ubicadas en la parte superior y alimentados por tuberías que surgen de la pared del fondo. La procedencia de dichas tuberías no se puede comprobar porque el edificio está completamente pegado a la ladera y es imposible ver qué hay en la parte trasera.

Por los comentarios recogidos a personas que viven en los alrededores, estamos ante un manantial.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

NS/NC

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(16-02-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.