Mina de LOS NARCISOS

Moclinejo, Málaga

Mina de Los Narcisos (A. Vela Torres, mayo 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de LOS NARCISOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje Los Narcisos**

Municipio: **Moclinejo**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387507.504** Y: **4068131.301** Huso: **30** Altitud: **344 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La mina es de acceso cómodo, a la que se puede llegar con el coche hasta la misma entrada. Para ello, partimos de Moclinejo por la carretera A-3119, en dirección a la costra; en el cruce de la pedanía de Valdés abandonamos el asfalto y seguimos por el carril que se dirige al paraje de Los Narcisos. Al comienzo del tramo terrizo seguimos por la izquierda y ya no abandonamos la pista hasta llegar a una bifurcación en la que tomamos el nuevo ramal hormigonado; unas decenas de metros más arriba se encuentra la bocamina, a la derecha del camino.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En la mina se observan dos tipologías constructivas. En primer lugar tenemos un corredor de entrada excavado a cielo abierto cuyas paredes, a medida que adquiere desarrollo y se adentra en la loma, va incrementando la altura hasta alcanzar 3 m. en el comienzo del sector subterráneo; este tramo tiene una longitud total cercana a los 10 m. y una anchura media de 1,40; con una dirección inicial de 90º, a la mitad de recorrido toma un rumbo

de 70º, que se mantendrá invariable hasta la cabeza de la mina.

La parte que discurre bajo tierra consta de dos galerías. La que podemos considerar principal alcanza 10,60 m. de longitud mientras que la secundaria se acerca a los 2; esta última con una dirección de 1301. La altura va disminuyendo hasta quedar en 1,50 m. en la cabeza.

Todo el minado tiene las paredes y techo de roca madre. En la cabeza existe una ligera capa de carbonato cálcico tapizando paredes y suelo, pero con claras señales de descalcificación.

En la actualidad solo se mantiene funcional la galería secundaria, en la que se localiza un pequeño nacimiento que puede secarse en períodos prolongados de sequía. El caudal surgente es conducido a una cercana alberca.

Aspectos culturales y etnográficos

Es conveniente reseñar que durante mucho tiempo los residentes en los alrededores acudían a la mina para abastecerse pues era uno de los dos puntos de agua potable del paraje. El segundo lugar era una fuente, situada en una cañada que discurre algo más abajo, que disponía de un pequeño pilar en el que vertía un caño embutido en la roca; según las noticias de que disponemos, desapareció hace ya varios años. También existía otro punto de agua en el entorno, asimismo desaparecido, en el que se abastecían los animales pues el agua no era apta para el consumo humano.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(17-05-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.