

Alberca de LOS BEJARES

Fuenteheridos, Huelva



Alberca de Los Bejares (J. L. Macías Rico, agosto 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca de LOS BEJARES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Bejares**

Municipio: **Fuenteheridos**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **706854.562** Y: **4198410.423** Huso: **29** Altitud: **662 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Rivera de Huelva**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Barranco de Buenvino**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de La Virgen**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

Es una de las múltiples albercas para riego existentes en el término municipal de Fuenteheridos. Generalmente cada alberca cuenta con su propio manantial. Algunas están alejadas de los cauces de los barrancos (arroyos) y otras como ésta están construidas en pleno cauce, a modo de represa que aprovecha la corriente para llenarse aunque en periodo de estío se alimenta de los aportes a cauce que existen aguas arriba.

Pertenece a una comunidad vecinal de regantes que se encargan de su mantenimiento y de establecer los turnos de riego.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios))

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Posee una alberca para el embalse de agua para el riego de las huertas próximas, un simple muro de contención

con una salida para el agua y un itinerario de lievas que conducen el agua hasta cada una de las huertas de la comunidad.

Aspectos culturales y etnográficos

Quizá lo más interesante sea la existencia de una pequeña comunidad de regantes no registrada legalmente ni por escrito (sino por simple tradición oral, como es típico en el caso de los riegos de Fuenteheridos) con sus turnos y horarios de riego establecidos y sus obligaciones para el mantenimiento de la alberca y de las lievas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico

(17-08-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.