

Rezumes al RÍO CHÍLLAR II

Nerja, Málaga



Rezumes al Río Chíllar II (L. Cano Cavanillas, agosto 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Rezumes al RÍO CHÍLLAR II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Río Chíllar**

Municipio: **Nerja**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **422925.114** Y: **4072869.237** Huso: **30** Altitud: **225 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Alberquillas (060.063)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de la Almijara**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Locálmente calcoesquistos

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza en la pared de la orilla orográfica izquierda del Cauce del Río Chillar, como 3,5 kms aguas arriba de la vieja Fábrica de luz, algo más arriba del paraje de los Cahorros. En este tramo del cauce del río Chillar hay numerosos rezumes, las coordenadas de este punto es uno de ellos, donde la profusión de vegetación toba es más abundante.

Se accede remontando el Río Chillar desde el aparcamiento que hay bajo la autovía muy cerca de Nerja.

La zona recibe una excesiva afluencia de excursionistas en verano y no siempre con buena educación ambiental. Por lo que se encuentran latas, bolsas y otro tipo de basura por la zona, la suciedad del entorno es la principal amenaza.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(31-08-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.