Fuente de BENAJARA

Dólar, Granada



Fuente de Benajara (A. Castillo, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de BENAJARA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Proximidad al Cortijo de Benajara**

Municipio: **Dólar**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **513713.231** Y: **4126507.233** Huso: **30** Altitud: **1760 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Andarax**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Baza y Red Natura 2000 (zec: Sierra de Baza)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

La fuente se encuentra al pie del camino forestal que pasa por las ruinas del cortijo de Benajara, muy cerca del lindero con la provincia de Almería (t. m. de Fiñana).

El agua manaba antiguamente unos 100 m. más arriba, de donde fue captada para construir la fuente actual a pie de camino, a la que se le añadió una alberca para la lucha contraincendios. Antiguamente daba riego al cortijo antes citado.

Hoy día, todo se encuentra abandonado y la fuente seca, si bien manaba hasta hace unos años. Muy probablemente su agotamiento se deba a la disminución de las nevadas y al efecto evapotranspirativo de una densa repoblación de pino que ha ocupado las antiguas tierras de labor que circundaban al cortijo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Castillo (CSIC-Univ. Granada)

(08-09-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.