Socavón del COYOTE

Fuenteheridos, Huelva

Socavón del Coyote (J. L. Macias, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Socavón del COYOTE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Palominas**

Municipio: **Fuenteheridos**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **705115.311** Y: **4198271.352** Huso: **29** Altitud: **704 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Ardilla-Múrtigas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aroche-Jabugo (041.019)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de Las Cumbres**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo vulcano - sedimentario (lavas, piroclastos ...)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se trata de una galería o mina de agua que en la comarca se llama "socavón". Es uno de los tres manantiales que abastecen a la Alberca de El Bermejo, (Ver ficha).

La galería no es muy profunda, pero no se agota nunca. Actualmente se le ha colocado una reja como protección para que no entren animales. Se encuentra justo por debajo del camino que va desde Fuenteheridos hasta el repetidor de televisión situado en lo alto del cerro de Las Cumbres.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Una galería rústica. En el frente consta la fecha de la última restauración a fondo (1955)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico

(09-09-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.