

Mina del HAZA BALBUENA

Láujar de Andarax, Almería



Mina del Haza Balbuena (J. Martín, abril 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del HAZA BALBUENA**

Otros nombres conocidos: **Mina de la Villa**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Haza Balbuena**

Municipio: **Láujar de Andarax**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **511275.933** Y: **4095709.352** Huso: **30** Altitud: **1120 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Andarax**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Barranco Hormica**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Campo de Dalias - Sierra de Gádor (060.013)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Nevada, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Nevada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Partiendo de la Villa Turística de Láujar por un camino de tierra en dirección a Fuente Ramírez y después de haber recorrido unos tres kilómetros, llegamos al segundo de los desvíos a la izquierda. Dejaremos el coche y siguiendo el barranco Hormica que encontramos a nuestra izquierda llegamos al final de una parcela sin monte donde encontraremos la zanja - galería semienterrada y llena de vegetación. La mina se ubica en la margen derecha del Barranco Hormica, unos 3-4 m. por encima del fondo.

El agua discurre entre juncos varios centenares de metros. La mina abastecía de agua de riego al cortijo de La Villa, donde ahora se sitúa la Villa Turística. Había una conducción de un par de kilómetros de tubería de barro enterrada, de la que en los años 80 aún se podían distinguir algunos trozos.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Mina horizontal cavada en la roca, bastante profunda, con pequeña canalización en el suelo para la conducción del agua.

Otra información

El equipo de Conoce Tus Fuentes quiere agradecer a A. Ventas la aportación de fotos y comprobación de datos de esta fuente, antes inventariada como Mina de la Villa.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Martín, J. Lardón y N. Oyonarte Gutiérrez

(11-09-2014)

15 Mapas de localización



Barranco de Hormica en primer plano, al centro la mina y recorrido al barranco (A. Ventas, agosto 2020)

18/08/2020



Barranco de Hormica, a la derecha, la mina tapada de vegetación (A. Ventas, agosto 2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.