

Fuente de la MORRA DE LOS PINOS

Villanueva del Arzobispo, Jaén



Fuente de la Morra de los Pinos (L. Cano Cavanillas, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la MORRA DE LOS PINOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Morra de los Pinos**

Municipio: **Villanueva del Arzobispo**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **508552.233** Y: **4229874.199** Huso: **30** Altitud: **1061 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Morra de los Pinos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza unos 100 m. al norte del Cortijo de la Morar de los Pinos, en un cruce de caminos y junto a la pista que va al olivar.

Se trata de una fuente de obra con pilar y alberca bastante deteriorados. Por su estado actualmente debe poco o ningún uso, en su lugar el agua para riego se debe de tomar de la alberca de la Morra del Pinar con mayor caudal y situada bastante cerca.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Pilar abrevadero y alberca bastante deteriorados**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(12-09-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.