

Fuente del CORTIJO DE CUESTA ARJONA

Vélez - Blanco, Almería



Surgencia actual (M. Haro Navarro, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE CUESTA ARJONA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Calabazar**

Municipio: **Vélez - Blanco**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **576214.283** Y: **4175933.692** Huso: **30** Altitud: **1080 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Chirivel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra María-Los Vélez y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Maria**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se llega al manantial por la carretera de Vélez Blanco a Topares hasta llegar al cortijo del mismo nombre (hoy en ruinas) y al sur del cortijo se localiza una pequeña balsa abandonada y a unos 50 m. encontramos la surgencia de agua que es recogida por una tubería de goma para abrevadero del ganado.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

La fuente como tal hoy ha desaparecido, solo podemos ver la surgencia del agua a unos 50 m. de la antigua balsa de riego, en un estado de abandono y deterioro importantes.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Montalbán Martínez y M. Haro Navarro

(30-09-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.