

Surgencia del CORTIJO DE LÍBAR

Montejaque, Málaga



Surgencia del Cortijo de Líbar (S. Rodríguez, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Surgencia del CORTIJO DE LÍBAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Llanos de Líbar**

Municipio: **Montejaque**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **293572.232** Y: **4062341.653** Huso: **30** Altitud: **1008 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Líbar (050.068)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Líbar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una surgencia a nivel de suelo ubicada a unos 100 m. por encima del Cortijo de Líbar. Estas aguas se canalizan a un pozo/aljibe y de éste a un abrevadero que actualmente está en desuso.

El agua puede ser utilizada, tanto para abastecimiento del ganado como para uso del propio cortijo de Líbar e instalaciones asociadas al uso público en la zona.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Pozo-aljibe

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Junto al Cortijo de Libar hay varias mesas para el uso y disfrute de los caminantes y junto a éstas, hay unos servicios en un lamentable estado de conservación que fueron instalados por el Ayuntamiento de esta localidad cuando el edificio, propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, fue cedido a dicha entidad local.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Ganadera)

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El abrevadero está realizado en sillares de piedra caliza bien labrada.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y R. Orozco (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)
(01-10-2014)

15 Mapas de localización



Abrevadero (J. M. Fernández-Palacios, enero 2017)



Abrevadero (J. M. Fernández-Palacios, enero 2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.