

Manantial de LOS NARCISOS

Moclinejo, Málaga



Manantial en Los Narcisos (A. Vela Torres, mayo 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de LOS NARCISOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Los Narcisos**

Municipio: **Moclinejo**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387496.202** Y: **4068144.103** Huso: **30** Altitud: **350 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La mina es de acceso cómodo, a la que se puede llegar con el coche hasta la misma entrada. Para ello, partimos de Moclinejo por la carretera A-3119, en dirección a la costa; en el cruce de la pedanía de Valdés abandonamos el asfalto y seguimos por el carril que se dirige al paraje de Los Narcisos. Al comienzo del tramo terrizo seguimos por la izquierda y ya no abandonamos la pista hasta llegar a una bifurcación en la que tomamos el nuevo ramal hormigonado; unas decenas de metros más arriba la boca de una mina de agua indica que hemos llegado a nuestro destino.

El manantial nace bastante más arriba pero es imposible de localizar porque está enterrado en el cauce de una cañada, de cuyas aguas subálveas se alimenta. Por este motivo nos dirigiremos a la alberca existente frente a la citada mina, pues en su interior vierte el manantial, ya que está captado y sus caudales son transportados con una tubería de polietileno. Como la alberca está techada, debemos solicitar al propietario de la finca que nos abra la puerta si queremos acceder al vaso; tiene éste una planta ligeramente rectangular, 3 por 2,50 m. son sus dimensiones, y una profundidad que no llega al metro.

En las paredes se aprecian dos aportes, de los que uno procede de la mina; el segundo corresponde al manantial y, por lo que nos ha comentado su propietario, aunque el caudal es escaso nunca suele secarse.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(17-05-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.