Manantial del CORTIJO RIVERO

Totalán, Málaga

Manantial del Cortijo Rivero (A. Vela Torres, junio 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del CORTIJO RIVERO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Totalán**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384800.442** Y: **4070364.831** Huso: **30** Altitud: **310 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Para acceder al Cortijo Rivero hay que atravesar Totalán en dirección al campo de fútbol y seguir después hacia la piscina municipal; tras abandonar el casco urbano continuamos por una pista terriza que vamos a abandonar posteriormente por el primer desvío que sale por la derecha. Tiene éste varias bifurcaciones a lo largo de su recorrido pero, tomando siempre el camino que aparenta ser el principal, al cabo de 1,5 km. llegaremos a nuestro destino.

El manantial está situado bajo el cortijo, prácticamente en los cimientos. La aproximación la iniciaremos en la fachada, donde comienza un estrecho sendero pegado a la pared que desciende hacia el lugar donde se produce el nacimiento. Para mejorar la captación se ha excavado un nicho con bóveda de cañón de apenas 1,70 m. de altura, uno de anchura y otro tanto de largo.

En el suelo se ha incrustado una pequeña vasija de cerámica en la que, además, está colocado el caño; de aquí parte la tubería que la conecta con una alberca existente algo más abajo, en la cabecera de un conjunto de huertos que se distribuyen por la margen derecha de la cañada.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(31-05-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.