

Alberca de VALLE GONZALO

Valdelarco, Huelva



Alberca de Valle Gonzalo (P. Domínguez García, noviembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca de VALLE GONZALO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Valle Gonzalo**

Municipio: **Valdelarco**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **704407.332** Y: **4201659.741** Huso: **29** Altitud: **660 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Rivera de Huelva**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Sierra de Valle Gonzalo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Salimos de Valdelarco por la calle Dr. Domínguez Adame, cogemos el camino de Fuenteheridos y al llegar a la altura de la Fuente del Chorrillo, donde hay un área de descanso con un banco; dejamos el camino, cruzamos el barranco Navahermosa hacia la izquierda y cogemos el carril, a 200 m. del barranco encontraremos el manantial de La Alberca de Valle Gonzalo. Cuando dejamos el carril, hay que meterse por medio de la maleza. De Valdelarco a la alberca, hay 2.734 m.

El manantial nace dentro de la alberca, en la parte superior de la misma; por la altura que tiene la pared, con respecto a la del manantial. Aunque esté la alberca rebosando, no se cubre.

El agua de la alberca, va al regajo del valle y 250 m. más abajo desemboca en el barranco Navahermosa, justo en la "pasa" de Valle Gonzalo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Existe una alberca muy rústica, consistente en una pared en la parte baja del terreno, que cierra un hoyo excavado en la tierra, esta pared sólo abarca un tercio del perímetro del hoyo. En la parte superior, tenemos la ladera de la montaña.

Antecedentes históricos

Esta alberca hace unas décadas tenía un pago de agua, regando tres propiedades; huerta de Dieguito, chopos de Lorenzo y castaños de Francisco Romero "Pacachito". Hará unos cuarenta años que dejó de regarse y hoy la alberca está abandonada y sólo la visitan los jabalíes y algún cazador.

Aspectos culturales y etnográficos

Antiguamente tuvo este manantial su aprovechamiento para el riego, pero hoy en desuso total, siendo difícil su localización, como no la hubieras conocido, cuando el campo estaba limpio, hoy es una selva.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Domínguez García

(04-11-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.