

Manantial de LAS LOMAS

Totalán, Málaga



Manantial en Las Lomas (A. Vela Torres, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de LAS LOMAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Totalán**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384296.312** Y: **4068577.644** Huso: **30** Altitud: **255 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación la iniciamos a las afueras de Totalán, en el kilómetro 4,6 de la carretera de acceso. Aquí tomamos el carril que remonta el cauce y, 500 m. más arriba, se divide en dos. El ramal de la derecha nos lleva a las ruinas de una antigua vivienda, donde comienza un nuevo carril; recorridos 500 m., a la derecha sale un sendero que, bordeando tierras de labor, finaliza en el manantial.

En la actualidad, el nacimiento -conocido y utilizado desde antiguo- consiste en un boquete de casi dos metros de profundidad, en cuyo fondo se acumula el agua que surge por filtración de la tierra. De aquí parte la tubería de pvc que lleva el escaso caudal captado a una pileta de reducidas dimensiones, desde la que vierte sobre un aljibe; este último es, en realidad, una vieja alberca que ha sido techada para evitar que los animales se introduzcan en el vaso.

Del aljibe salen varias tuberías que se distribuyen por el terreno para su regadío.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(28-09-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.