

Pozo del CORDEL DE ARCOS

Grazalema, Cádiz



Pozo y abrevadero del Cordel de Arcos (M. Limón Andamoyo, diciembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del CORDEL DE ARCOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cordel de Arcos. Benamahoma**

Municipio: **Grazalema**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **282151.141** Y: **4070654.208** Huso: **30** Altitud: **837 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Grazalema (050.060)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Pinar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo situado en el llamado Cordel de Arcos, a unos 50 m. de la carretera de Benamahoma a Grazalema y frente al Campo de las Encinas.

Debió ser hace tiempo un pozo manante porque se observa en su brocal un orificio o aliviadero a la altura del suelo que conecta con una conducción bajo tierra que proveería de agua a algún punto cercano. Junto al pozo hay un abrevadero de una sola pila que tiene grabado el año 1986, quizás la última fecha en que fue restaurado.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Brocal de cemento

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

Por su tamaño y situación debió ser un punto importante de abastecimiento para los viajeros y animales de

transporte que realizaban ese itinerario. Hoy, quizás debido a la disminución de la pluviosidad y otras captaciones cercanas solo tiene agua en periodos de intensas lluvias.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(21-12-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.