Rezume del ARROYO DE VERDUGO II

Totalán, Málaga

Rezume del Arroyo Verdugo (A. Vela Sánchez Torres, octubre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Rezume del ARROYO DE VERDUGO II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Verdugo**

Municipio: **Totalán**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **385519.902** Y: **4070369.103** Huso: **30** Altitud: **275 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Desde Totalán, la aproximación se realiza por el camino del Molino, que tiene su inicio en el barrio de la Fragua; el carril baja hasta el lecho del río, por el que debemos continuar aguas arriba durante cerca de 600 m. Un poco antes de llegar al arroyo de Verdugo hay que estar atento a una senda que remonta la margen izquierda y nos lleva a unos huertos de escasa superficie dispuestos en terrazas, en las que se levantan dos albercas. A la situada a menor altura llega una tubería que, si buscamos su origen, nos llevará al rezume, difícil de localizar porque está oculto por la vegetación.

Los caudales son mínimos y en verano disminuyen mucho, aunque no llegan a desaparecer. Mediante una tubería de PVC la arqueta está conectada con la alberca citada, cuyas reducidas dimensiones sólo permiten almacenar 6 metros cúbicos de agua. Estos volúmenes son empleados en el regadío de unos pocos huertos dispuestos en un par de terrazas.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(13-10-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.