Rezume del PARAJE DE VERDUGO

Totalán, Málaga

Rezume en el Paraje de Verdugo (M. Sánchez Pérez, octubre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Rezume del PARAJE DE VERDUGO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Verdugo**

Municipio: **Totalán**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **385311.411** Y: **4070189.624** Huso: **30** Altitud: **270 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Desde el núcleo urbano, la aproximación se realiza por el camino del Molino hasta el cauce del río Totalán; una vez aquí se debe continuar aguas arriba hasta la altura de una casa de campo rodeada de huertas que se levanta en la margen derecha del río. En la orilla opuesta, entre cañas, nace una senda que trepa por una empinada ladera que nos llevará a la alberca que estamos buscando,

Ésta es de planta ligeramente rectangular, con una capacidad de unos 6 metros cúbicos. Por su aspecto exterior, aparenta ser reciente con su revoco de cemento y losetas de barro; sin embargo, en las zonas donde se ha desprendido el enfoscado aparece una fábrica antigua de mampostería trabada con barro.

El suministro procede de la parte trasera, en la que ha sido excavada una zanja que recoge el agua filtrada del subsuelo.

Tanto el rezume como la alberca están abandonados pero, cuando eran utilizados, los volúmenes captados se empleaban en el riego de varias parcelas cultivadas con frutales.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(13-10-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.