

Manantial del ARROYO DE LAS ADELFA

Málaga, Málaga



Manantial en el Arroyo de las Adelfas (M. Sánchez Pérez, noviembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del ARROYO DE LAS ADELFA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Roalabota**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **370539.513** Y: **4072529.422** Huso: **30** Altitud: **288 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A la Hacienda se llega, desde Málaga, por la antigua carretera de Casabermeja, que tiene su inicio en la autovía A-45, a la altura de la presa del Agujero. Un poco antes de llegar a la casa principal, hay que bajar al cauce del Arroyo de las Adelfas y continuar por la margen derecha. En la siguiente cañada que nos baja por la izquierda se sitúa el nacimiento, que se produce al pie de una pared rocosa. El punto exacto donde alumbra el manadero está tapado con cemento.

De ahí surge una tubería que transporta los caudales a una alberca situada a unos 150 m. de distancia; construida en mampostería, la parte superior de los muros está revestida con mazaríes.

Gracias a su emplazamiento en alto, regaba por gravedad una serie de bancales que descienden formando terrazas por la escalera, hasta muy cerca del lecho del arroyo; los cultivos predominantes eran frutales y olivos.

En la actualidad todo está abandonado y el agua se pierde antes de llegar a la alberca.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: ---

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(04-01-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.