Fuente de la ERMITA DE LA VICTORIA

Martos, Jaén

Fuente de la Ermita de la Victoria (J. A. Palomino León, enero 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la ERMITA DE LA VICTORIA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de los Charcones**

Municipio: **Martos**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **415816.722** Y: **4174481.994** Huso: **30** Altitud: **865 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Jabalcuz (05.16)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas Localmente calcarenitas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Al pie de la ermita de la Victoria se encuentra esta fuente, a pocos metros de la subida al castillo de la Peña de Martos.

La fuente solo tiene activo uno de los dos grifos y el pequeño abrevadero presenta un mal estado de conservación.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **En el paraje de la ermita hay una zona de merendero y aparcamiento para la celebración de la romería de la Virgen de la Victoria.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica
Es un sencillo muro con forma piramidal adosado al desnivel de la ermita.

Aspectos culturales y etnográficos

En los últimos días del mes de Mayo, en el jienense municipio de Martos tiene lugar la Romería de la Virgen de la Victoria. La imagen de la Virgen es llevada en procesión, desde su ermita de San Bartolomé, a la Real Parroquia de Santa María de Martos, donde tiene lugar una ofrenda floral en la participan ciento de personas. El sábado la imagen vuelve a su ermita de la Peña portada en una carreta con bueyes, acompañada de romeros vestidos con los trajes típicos, en una romería llena de carrozas decoradas con temas florales y buen ambiente.

La ermita de la “Reina de la Peña”, como también es conocida, se encuentra en el paraje de los Charcones, al pie de la Peña. El domingo se celebra la Misa de Campaña, y continúa la fiesta hasta por la tarde. El sábado siguiente tiene lugar el traslado, desde la ermita de la Peña, donde ha permanecido desde el último sábado de mayo recibiendo distintos cultos, hasta su ermita en San Bartolomé, donde permanecerá hasta el año siguiente.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)

(16-01-2015)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.