POZO RANCHO MÁRQUEZ

Villamartin, Cádiz

Pozo Rancho Márquez (P. Sánchez Gil, enero 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **POZO RANCHO MÁRQUEZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Llanos de Villamartín**

Municipio: **Villamartin**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **269128.722** Y: **4080326.081** Huso: **30** Altitud: **173 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Llanos de Villamartín (050.059)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerros cercanos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se encuentra muy cerca de la cañada de los Almendros y de algunos de los pozos que abastecen a Villamartín (pozos de las Colmenillas). Podemos llegar hasta él por un carril que coincide con la mencionada cañada y que parte de la cañada del Higuerón que a su vez lo hace desde la A-373 en la zona del Tesorillo, a unos 2 km. de Villamartín. Su agua es de buena calidad que los propietarios del cercano rancho usan asiduamente.

Antiguo manantial que en su origen era una poza de tamaño medio con unos 2 m. de profundidad y que con el paso de los años se va agrandando y dando estructura hasta formar el pozo actual de unos 4 m. de profundidad que en los periodos de lluvias brota el agua por los alrededores.

5 Instalaciones asociadas

Brocal de cemento

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Doméstico: Uso casero, ganadero, riego de huerta.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (abonos, herbicidas, laboreo…))

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(18-01-2015)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.