

Lavadero de la FUENTEZUELA

Villamartin, Cádiz



La alberca del lavadero antes del acondicionamiento del lugar (P. Sánchez Gil, julio 2002)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Lavadero de la FUENTEZUELA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barriada de la Fuentezuela**

Municipio: **Villamartin**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **264187.192** Y: **4083094.233** Huso: **30** Altitud: **127 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Llanos de Villamartín (050.059)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de Torrevieja**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Areniscas silíceas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Antiguo manantial dedicado fundamentalmente a lavadero del que hoy solo nos queda la alberca de regulación y el propio nacimiento. El solar donde se asentó está entre las calles Setenil y Fuentezuela. Es propiedad privada de la familia Ayala que lo enseña gustosamente.

El manantial se abastecía de un buen venero que proporcionaba agua para beber y lavar. Impresionante el chorro que aún libera, incluso bebimos de su agua de ligero sabor salobre. Nos comentan que pudo existir una fuentecilla dentro del recinto con agua de mejor calidad.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

Antiguamente tenía asociadas una fuente urbana, lavadero, lebrillo, alberca de regulación. En la actualidad sólo queda la alberca.

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Antiguamente se usaba como abastecimiento urbano y lavadero, en la actualidad está sin uso.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En su momento contó con 6 lavaderas, un gran lebrillo y una alberca que es lo único que se conserva de las antiguas instalaciones.

Antecedentes históricos

Regentado antiguamente por la señá Isabel, han perdurado en estado ruinoso hasta hace poco (2007) la alberca, las pilas donde se restregaba la ropa y un lebrillo. Tras su cierre –en la década de los sesenta- el caudal fue derivado para La Algodonera, después para la planta de hormigón y finalmente abandonado el lugar que también fue casa de vecinos. Hacia el 2005 cambió de propietario que limpió el solar desapareciendo todo resto del lavadero, excepto la alberca y el venero que drenó y canalizó a una arqueta donde vierte a madrona.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(02-02-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.