

Fuentes de las CUEVAS DEL CABEZO

Arcos de la Frontera, Cádiz



primera cueva (M. Cabello, junio 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuentes de las CUEVAS DEL CABEZO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cerro de la Horca**

Municipio: **Arcos de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **249652.363** Y: **4070933.512** Huso: **30** Altitud: **555 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Arcos-Bornos-Espera (050.058)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de la Horca**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La zona del Cabezo en Arcos de la Frontera se sitúa en la parte baja del pueblo, por la entrada desde el restaurante Calderón. Se supone que son varios manantiales diferentes, aunque es imposible determinar, a simple vista, dónde están y cuáles son.

Se trata de un antiguo asentamiento, con casas excavadas en la roca, y cada una de ellas tenía su propia fuente. El ayuntamiento está haciendo obras y hemos podido visitar dos de estas cuevas. El agua surge del interior de la roca y hay unos depósitos excavados, además de una red de canales que hacen salir el agua sobrante al exterior. Todo esto en muy mal estado.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Es una lástima el estado de abandono de estas cuevas. Han servido de casa durante cientos de años y actualmente van a desaparecer. El aprovechamiento del agua dentro de la misma cueva es muy interesante.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. Cabello y E. Cabello

(23-02-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.