

Fuente del CAMINO DE PUENTE HONDA

Benatae, Jaén



Fuente del camino de Puente Honda (L. Cano Cavanillas, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CAMINO DE PUENTE HONDA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Puente Honda**

Municipio: **Benatae**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **533569.114** Y: **4246011.317** Huso: **30** Altitud: **794 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada-Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Bucentaina**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza junto a la pista que va desde la aldea de La Hueta a Siles, a mitad de camino de las Aldeas de Puente Honda Alta y Puente Honda Baja y frente a los cortijos de la Juliana.

La forma de acceder a la fuente la haríamos desde Siles, pues también podemos hacerlo desde Benatae. Tomamos la carretera A-310 dirección Úbeda y justo a la salida del pueblo nos encontraremos con un carril bien asfaltado y estrecho a mano izquierda, que recorre zonas de montaña y rurales que conectan con el Sendero GR 247 (Bosques del Sur), siguiendo por ese mismo carril nos encontraremos en el lado izquierdo con la Fuente Camino de Puente Honda y en las cercanías se encuentra la aldea de Puente Honda, vinculada al municipio de Benatae. Su acceso es muy fácil.

Se trata de una fuente de reciente construcción que toma el agua de un rezume en la ladera junto al olivar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

En los alrededores de la fuente y por el carril por el que se accede y como consecuencia de las numerosas lluvias caídas, se han producido desprendimientos de piedras de dimensiones considerables que cortan el acceso del carril y de árboles en mitad del carril. Esta información es a fecha de 7 de Febrero de 2026 Los equipos de protección del ayuntamiento estaban retirando los árboles y rocas caídos.

El equipo de Conoce tus Fuentes agradece a María Dolores Martínez García la información y fotos aportados a esta ficha.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(05-03-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.