

Fuente de SAN IGNACIO

Ardales, Málaga



Fuente de San Ignacio (A. Vela Torres, abril 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de SAN IGNACIO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Ardales**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **332923.621** Y: **4084087.803** Huso: **30** Altitud: **420 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Localmente calcarenitas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación a la fuente es bastante sencilla pues, aunque se encuentra a las afueras de Ardales, no está muy lejos del núcleo urbano y el camino está asfaltado. Bajaremos al río y nos dirigiremos al cortijo del Aduar, donde la pista se bifurca. Si tomamos el ramal descendente de la izquierda, en apenas 300 m. llegaremos a nuestro destino.

El punto de agua consiste en una surgencia, protegida por una pequeña alcubilla, que vierte directamente al lecho del arroyo; algo más abajo, se ha levantado un dique que forma una gran balsa. Estos volúmenes se emplean en el regadío de varios huertos.

Por encima del nacimiento se practicó hace varios años un sondeo que no se está aprovechando en la actualidad. En el lugar se ha levantado una fuente por la que mana parte de los caudales surgentes. El agua es sulfurosa.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(28-04-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.